



## Il Piombo a sgancio rapido faidate

Emanuele Lisi

Con pochissimi soldi e con molta facilità possiamo realizzare un piombo a sgancio rapido . Materiale occorrente :

-1 piombo a siluro di grammatura a scelta

-10 cm di filo inox

-termorestringente

-un accendino

-uno sgancio rapido per piombi munito di girella

La costruzione è semplicissima : inserire il filo inox nel piombo e annodare la girella e lo sgancio rapido sul piombo (foto 2-3), tagliare l'eccedenza di filo inox e inserire un pezzo di termorestringente (foto 4) per evitare che le parti del filo inox tagliate danneggino mani o altro.

L'utilizzo di questo piombo è molto semplice perché può essere inserito sulla lenza madre tramite delle asole create con del dacron come mostrato in foto 5, facendo più asole sulla lenza madre è possibile creare una sorta di piombatura frazionata a scalare da utilizzare sia con il vivo che con l'artificiale in quanto in commercio esistono piombi a siluro fino a 200g e grazie alla girella inserita nello sgancio rapido anche a velocità sostenute come 3,5 nodi il nostro piombo fai-da-te non avrà problemi di aggrovigliamento sulla lenza madre

[Questo articolo consta di 177 parole e 5 foto](#)

[Rispetta l'ambiente: non stampare questo documento se non ti è necessario](#)

## Il Piombo a sgancio rapido faidate

Emanuele Lisi



## Il Piombo a sgancio rapido faidate

Emanuele Lisi





## Il Piombo a sgancio rapido faidate

Emanuele Lisi

